TOYOTA
Bulletin De Service

Section : Moteur

No. réf. : EG-6003-F

Date : Février, 2006

Zone d'application : Europe

Nom de modèle : YARIS, YARIS VERSO

Code de modèle : NLP10, NLP2#

Objet : SURCHAUFFE DU MOTEUR 1ND-TV - FUITE DU JOINT DE CULASSE

Le présent bulletin d'entretien a pour but de vous informer à propos des améliorations de la production et de la remise en état sur site du sujet concerné.

DESCRIPTION DU PHENOMENE:

Certains clients risquent de se plaindre des symptômes suivants:

- Le voyant de rappel de température de liquide de refroidissement moteur s'allume (rouge).
- Consommation excessive de liquide de refroidissement moteur.
- Surchauffe de moteur.

AMELIORATIONS DE LA PRODUCTION:

- L'épaisseur du joint de culasse a été modifiée.
- Une partie du matériau de joint de culasse a été modifié.

Information relative au no. pièce :

Appellation de pièce	Précédent numéro de pièce	Nouveau no. de pièce	Quantité
Joint de culasse	11115-33020-C0 11115-33020-D0 11115-33020-E0	11115-33022-C0 11115-33022-D0 11115-33022-E0	1
	11115-33021-C0 11115-33021-D0 11115-33021-E0		
Culasse	11101-33030	Identique	1

Production effective :

Modèle	Code de modèle	VIN	Date de production
Yaris (TMMF)	NLP10	VNKJC12390A051510	09/09/2005
Yaris, Yaris Verso (TMC)	NLP10 NLP20 NLP22	JTDKC133X05096167 JTDCC223300003501 JTDCC223700003467	05/07/2005

Véhicules assemblés à TMMF (France): 1ère chiffre VIN est "V".
Véhicules assemblés à TMC (Japon): 1ère de 17 chiffres VIN est "J".

MECANIQUE DU MOTEUR

CULASSE

PROCEDURE DE REMISE EN ETAT SUR SITE

Remplacer la culasse et le joint de culasse par une la pièce au nouveau numéro de référence de pièce tout en se conformant aux conditions de la procédure indiquée dans le manuel de réparation.
CONSEIL:
Veuillez vous référer au manuel de réparation MOTEUR 1ND-TV, Sept., 2001, No. d'édition RM920K, p.EM19.